



PP-U BISPROL Sp. z o.o.
04-026 Warszawa, Al. Stenów Zjednoczonych 51
tel. 0-22 810-64-89
www.bisprol.pl

Uwaga
Przed przysięgnięciem do prac montażowych w szachtach należy wykonać przebiecia i przejścia przez stopy pieler:
- dla projektowania wiz-tów -
- dla wiz-tów etapu IV osł komunik.,nornego,przewodów BMS i kabla światłowodowego
Wszystkie przejścia należy uszczelniać masami o odporności ogniowej nie mniejszej niż sciany i stopy